


fig. 1



## ENGLISH

## ■ Front panel and value setup (fig. 1)

In the measurement mode: press the key 1 to scroll the measurement pages. press the key 2 to scroll the information pages of the instrument. Holding the button 2 pressed for at least 3 sec., you access parameter programming and setting.

In the programming mode: press the key 1, to scroll the menus or increase/decrease the values to be set up. With button 2 you can enter the submenus and change the value change mode from positive to negative or vice versa according to the logic indicated in table 1: a, pressing button 2, the letter C appears in the bottom row, indicating the possibility to change the values increasing them by means of button 1. b, pressing again button 2, -C appears in the bottom row, indicating the possibility to decrease the values by means of button 1. c, To confirm the selected value, hold button 2 pressed until the mark - of letter C disappears. This way, the value is confirmed.

The frontal red LED (3, fig.1) flashes proportionally to the active imported energy consumption.  
Wrong phase sequence indicator (4, fig 1), the hazard triangle is displayed in case of wrong phase sequence (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

## ■ PROGRAMMING BLOCK

It is possible to block the access to programming by means of a specific trimmer positioned on the rear of the removable display unit. Turn the trimmer clockwise up to its run end with the help of a suitable screwdriver as shown in figure 2 point 5.

## ■ BASIC PROGRAMMING AND RESET

To enter the complete programming mode, press the key 2 for at least 3 sec. (fig 1). Entering the programming mode, all the measurements and control functions are inhibited. During this phase the flashing of the LED has not to be considered.

**01 PASS?**: entering the right password (default value is 0) allows accessing the main menu.

**02 CnGPASS**: it allows changing the password.

**03 APPLIC**: it allows selecting the pertinent application. A: active positive energy meter (mesuring of active positive energy and some minor parameters). B: active and reactive positive energies meter (measuring of energies active and reactive positive with some minor parameters). C: showing of all the electrical variables available.

**04 SYS**: it allows selecting the electrical system. 3Pn: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P1: 3-phase balanced with or without neutral 2P: 2-phase; 1P: single phase.

**05 Ut rAt**: VT ratio (1.0 to 6.00k). Example: if the connected VT primary is 5KV and the secondary is 100V, the VT ratio to be set is 50 (that is 5000/100).

**06 Ct rAt**: CT ratio (1.0 to 60.0k). Example: if the connected CT primary is 3000A and the secondary is 5A, the CT ratio is 600 (that is: 3000/5).

**07 PuLSE**: selects the pulse weight (kWh per pulse; programmable from 0,01 to 9,99).


**08 P. tEST**: sets the simulated power value (kW) to which a proportional pulse sequence according to "PULSE" corresponds. The function is active until you remain within the menu.

**09 tEST**: activated on the pulse output when ON (for "APPLIC" C only).

**10 Add.**: serial address: from 1 to 247 (with "IS" option only).

**11 EnE rES**: reset of all the meters (for "APPLIC" C only).

**12 End**: it allows exiting the programming mode by pressing the key 2 (see fig 1).



In measurement mode  
Avsluta programmering och återgå till mätläge  
Zum Messmodus  
Au mode mesure  
En el modo de medición

## SVENSKA

## Front panel och knapparna (fig. 1)

I mätläge: tryck på knapp 1 för att stegar mellan mätsidorna. Tryck på knapp 2 för att se information och inställningar för instrumentet.

För att programmera instrumentet, tryck ner knapp 2 i minst 3 sekunder.

I programmeringsläge: Knapp 1 används för att stegar mellan de olika menyerna och för att öka eller minska ett värde. Knapp 2 används för gå in i en meny och därefter för att ändra om knapp 1 skall öka eller minska aktuellt värde. Symbolen "C" tänds ner till vänster när ett värde kan ändras.

När "C" visas ökar värdet när knapp 1 trycks in. Tryck in knapp 2 och "-C" visas, värdet minskas nu varje gång knapp 1 trycks in. För att bekräfta det inställda värdet tryck in knapp 2 till symbolen "C" försvinner.

Röd LED i front (3, fig.1) blinkar proportionellt mot energiförbrukningen (kWh).

Indikator för fel fastsöjd (4, fig 1), varningstriangeln visas ifall faserna är inkopplade med fel fastsöjd (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

## ■ HÄRVARULÄS

Det är möjligt att hårdvarulåsa programmering med ett vred som sitter på baksidan av den löstagbara displayen. För att ge tillgång till programmering skall vredet vara i läget "uppläst" och för att förhindra programmering skall vredet vara i läge "läst". Läge på vredet ändras m ha en skruvmejsel, se figur 2 punkt 5.

## ■ GRUNDLÄGGANDE PROGRAMMERING OCH ÅTERSTÄLLNING

Tryck in knapp 2 i minst 3 sekunder för att komma i i programmeringsläge (fig.1). När programmeringsläge är aktivt avbryts all mätning och övervakning. I programmeringsläge är funktionen på LED inte giltig.

**01 PASS?** : ange lösenord för att komma in i programmeringen. Från fabrik är lösenordet inställt på 0. Skulle lösenordet försuntit eller händrats av misstag kan 784 användas som fungerar som ett överordnat lösenord.

**02 CnGPASS**: gör det möjligt att ändra lösenord.

**03 APPLIC**: val mellan applikation A, B, och C. Beroende på vald applikation finns olika visningssidor tillgängliga i mätläget. A: aktiv energiförbrukning (visar kWh och ett fåtal elektriska parametrar). B: aktiv och reaktiv energiförbrukning (visar kWh och kvarh och ett fåtal elektriska variabler). C: alla tillgängliga elektriska parametrar enheten kan visa.

**04 SYS**: ange vilket elektriskt system enheten är ansluten till. 3Pn: 3-fas med nolladare (obalanserat, mäter på alla 3 faser) 3P1: 3-fas med nolladera (balanserad last, mäter ström endast på L1 och kopierar det till L2 och L3). 2P: 2-fas med nolladare. 1P: 1-fas

**05 Ut rAt**: omräntning (1.0 till 6.00k) för eventuell spänningstransformator. T ex om enheten är ansluten till en trafo med en primärspänning på 10KV och en sekundär spänning på 110V ger en ratio på 90.9.

**06 Ct rAt**: omräntning (1.0 till 60.0k) för ansluten strömförstärkare. T ex om enheten är ansluten till en trafo som har en primär ström på 150A och en sekundär ström som är 5A då är ration 30 (150/5).

**07 PuLSE**: ange vilken upplösning kWh skall återges med på pulsutgången (från 0,01 till 9,99). Ex: 0,01 ger 100 pulser/kWh, 10 ger 1 puls var 10:e kWh.

**08 P. tEST**: gör det möjligt att testa pulsutgången till en angiven effekt (kW) proportionellt mot upplösningen angiven i "PuLSE". Funktionen är aktiv så länge denna meny är öppen.

**09 tEST**: gör det möjligt att testa pulsutgången genom att välja ON. Endast möjligt i applikation C.

**10 Add.**: seriell bussadress: 1 till 247 (Endast tillgänglig med option för RS485).

**11 EnE rES**: återställning av alla räkneverk för förbrukning OBS: endast tillgänglig i applikation C.

**12 End**: avsluta programmering genom att trycka in knapp 2 (se fig.1).

## DEUTSCH

## Vorderes Bedienfeld und Werteinstellungen (fig. 1)

Im Messmodus: Taste 1, durchblättert die Meßseiten. Taste 2 durchblättert die Informationsseiten des Geräts. Bei Gedrückthalten der Taste 2 für mindestens 3 Sek. loggen Sie sich in die Programmierung und Parametereinstellungen ein.

Im Programmiermodus: Taste 1 durchblättert die Menüs bzw. erhöht/verringert die einzustellenden Werte. Mit Taste 2 gelangt man in die Untermenüs und ändert die Zunahmemodalität der Werte von positiv in negativ und umgekehrt je nach der in Tabelle 1 angegebenen Logik: a, bei Drücken der Taste 2 wird ein Buchstaben C in der unteren Zeile angezeigt, der die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu steigern. b, bei weiterem Drücken der Taste 2 wird -C in der unteren Zeile angezeigt, was die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu verringern. c, Zur Bestätigung des gewählten Werts die Taste 2 so lange gedrückt halten bis das Zeichen - des Buchstabens C erscheint, dadurch wird der Wert bestätigt.

Die vordere rote LED-Leuchte (3, vfig.1) blinkt, wenn die gemessene Wirkenergie und der Strom positiv (importiert) sind.

Die LED rouge frontale (3, fig.1) clignote proportionnellement à l'énergie active mesurée.

Indicateur de séquence phase erronée (4, fig 1), das Gefahrenrechteck wird bei falscher Phasenfolge angezeigt (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

## ■ SPERRE DER PROGRAMMIERUNG

Der Zugriff auf die Programmierung kann mit einem entsprechenden auf der Rückseite der entfernbarer Anzeigeneinheit positionierten Trimmer blockiert werden. Den Trimmer mithilfe eines passenden Schraubenziehers, wie auf Abb. 2 Punkt 5 dargestellt, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. illustre la fig. 2 point 5.

## ■ PROGRAMMIERUNG UND RÜCKSETZEN

Um in den Programmiermodus zu gelangen, muss die Taste 2 für mindestens 3 Sek. gedrückt werden (siehe Abb.1). Im Programmiermodus werden alle Mess- und Kontrollfunktionen inaktiv. Diese Phase hat keinen Bezug zu dem Blinken der LED.

**01 PASS?** : durch Eingabe des richtigen Passworts (Default-Wert beträgt 0) rufen Sie das Hauptmenü auf.

**02 CnGPASS**: ermöglicht Passwortänderung.

**03 APPLIC**: ermöglicht die Wahl des entsprechenden Applikationsbereichs. A: Wirkenergiezähler (Messen der positive Wirkenergie und einiger weniger Parameter). B: Wirk- und Blindenergiezähler (Messen der positive Wirk- und Blindenergien mit einigen weniger Parametern). C: Anzeige aller verfügbaren elektrischen Messgrößen.

**04 SYS**: ermöglicht die Wahl des Elektrosystems. 3Pn: 3-phäsig unsymmetrisch mit Nullleiter, 3P: 3-phäsig symmetrisch ohne Nullleiter, 3P1: 3-phäsig symmetrisch mit oder ohne Nullleiter 2P: 2-phäsig, 1P: eine Phase.

**05 Ut rAt**: SpW-Verhältnis (von 1,0 bis 6,00k). **Beispiel:** Wenn der angeschlossene primäre Spannungswandler 5kV beträgt und der sekundäre 100V, beträgt das einzustellende Spannungswandlerverhältnis 50 (d.h. 5000/100).

**06 Ct rAt**: omräntning (1,0 till 60,0k). **Beispiel:** Wenn der angeschlossene primäre Stromwandler 3000A beträgt und der sekundäre 5A, beträgt das Stromwanderverhältnis 600 (d.h.: 3000/5).

**07 PuLSE**: wählt das Impulsgewicht (kWh pro Impuls; einstellbar von 0,01 bis 9,99).

**08 P. tEST**: (NUR MIT "APPLIC" C Option, siehe Menü n. 3), stellt den simulierten Leistungswert (kW) ein, dem eine Frequenz der zu ihr proportionalen Impulse auf der Grundlage von "PULSE" entspricht, die Funktion ist eingeschaltet solange Sie im Menü bleiben.

**09 tEST**: (NUR MIT "APPLIC" C Option, siehe Menü n. 3), bei ON ist Impulsausgang eingeschaltet.

**10 Add.**: (nur mit "IS" Option) ermöglicht die Wahl der seriellen Geräteadressen (von 1 bis 247).

**11 EnE rES**: ermöglicht das Rücksetzen der Gesamtenergiezähler (NUR MIT "APPLIC" C).

**12 End**: ermöglicht das Verlassen des Programmiermodus durch Drücken der Taste 2 (siehe Abb. 1).

## FRANÇAIS

## Panneau frontal et configurations valeurs (fig. 1)

En mode mesure: touche 1, les pages de mesure défilent. Touche 2, les pages d'informations de l'instrument défilent. En maintenant enfoncé pendant au moins 3 sec. la touche 2, on accède à la programmation et configurations paramètres.

En mode programmation: touche 1, les menus défilent ou les valeurs à configurer augmentent/baissent. La touche 2 entre dans les sous-menus et change le mode d'incrémentation des valeurs de positif à négatif et vice-versa selon la logique reportée dans le tableau 1: a, en appuyant sur la touche 2, la lettre C apparaît sur la ligne inférieure indiquant la possibilité d'actionner sur les valeurs en les augmentant à l'aide de la touche 1. b, en appuyant encore sur la touche 2, C apparaît dans la ligne inférieure indiquant la possibilité d'agir sur les valeurs en les diminuant à l'aide de la touche 1. c, Pour valider, confirmer la valeur sélectionnée, maintenir enfonce la touche 2 jusqu'à ce que le signe - de la C disparaît, la valeur sera ainsi confirmée.

La LED rouge frontale (3, fig.1) clignote proportionnellement à l'énergie active mesurée.

Indicateur de séquence phase erronée (4, fig 1), le triangle de danger est affiché en cas de séquence phases erronée (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

## ■ BLOCAGE DE LA PROGRAMMATION

Il est possible de bloquer l'accès à la programmation au moyen d'un trimmer positionné derrière l'unité d'affichage amovible. Tourner à fond dans le sens des aiguilles d'une montre le trimmer à l'aide d'un tournevis comme l'illustre la fig. 2 point 5.

## ■ PROGRAMMATION ET REMISE A ZERO

Pour accéder à la programmation complète de l'instrument, appuyer pendant au moins 3 sec. sur la touche 2 (comme indiqué à la figure 1). Si l'on accède à la programmation, toutes les fonctions de mesure et contrôle sont inhibées. Pendant cette phase, le clignotement de la LED ne doit pas être pris en compte.


**01 PASS?** : en introduisant la valeur du mot de passe correct (par défaut 0), on accède au menu principal.

**02 CnGPASS**: permet de changer la clé.

**03 APPLIC**: permet de sélectionner l'application pertinente. A: énergie active positive (mesure de l'énergie active positive et quelques paramètres plus petits). B: compteur d'énergie active positive et réactive positive (mesure des énergies actives et réactives positives avec des paramètres plus petits). C: Montre tous les variables électriques disponibles.

**04 SYS** : sélection du réseau électrique. 3Pn: triphasé déséquilibré avec neutre; 3P: triphasé déséquilibré sans neutre; 3P: triphasé équilibré avec ou sans neutre; 2P: biphasé; 1P: monophasé.

**05 Ut rAt** : ratio TT (1,0 à 6,00k). **Exemple:** si le primaire du TT raccordé



In case of wrong phase sequence.  
Varning vid fel fastföld.  
Bei falscher Phasenfolge.  
En cas de séquence phases erronée.  
En caso de secuencia de fase incorrecta.



Phase to phase voltage  
L1-2, L2-3, L3-1.  
Huvudspänning Fas-Fas  
L1-2, L2-3, L3-1.  
Spannung Phase-Phase  
L1-2, L2-3, L3-1.  
Tension phase-phase  
L1-2, L2-3, L3-1.  
Tensión entre fases  
L1-2, L2-3, L3-1.



System values.  
Systemvariabler  
Systemwerte.  
Valeurs de système.  
Valores del sistema.

9. 2008  
rA0

0.001  
kWh  
LED


SYS 3P.n  
4w

Et rAt.  
10

Ut rAt.  
10

Pulse  
0.10  
kWh

Add  
2



Available variables only with RS485.  
Variabler tillgängliga endast via RS485.  
Vorhandene Variablen nur mit RS485.  
Variables disponibles seulement avec RS485.  
Variables disponibles sólo con RS485.

V L-N sys, V L-L sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3.

Year of production (Y. 2008) and firmware release (r.A0).  
Produktionsår (Y. 2008) och version av firmware (r.A0).  
Herstellungsjahr (Y. 2008) und Version der Firmware (r.A0).  
Année de production (Y. 2008) et version firmware (r.A0).  
Año de fabricación (Y. 2008) y versión del firmware (r.A0).

kWh per pulse (LED).  
kWh per puls (LED).  
kWh pro Impuls (LED).  
kWh par impulsion (LED).  
kWh por pulso (LED).




Type of system (SYS 3P.n) and type of connection (4 wires).  
Typ av elektriskt system enheten är anslutet till (SYS 3P.n = 3 faser och nolladare).  
Systemtyp (SYS 3P.n) und Anschlussart (4 Adern).  
Type de système (SYS 3P.n) et type de branchement (4 câbles).  
Tipo de sistema (SYS 3P.n) y tipo de conexión (4 hilos).

Current transformer ratio.  
Omsättning för strömttransformatör.  
Stromwandler-Verhältnis.  
Ratio de transformateur ampèremètre.  
Relación del transformador de corriente.

Voltage transformer ratio.  
Omsättning för spänningstransformatör.  
Spannungswandler-Verhältnis.  
Ratio de transformateur de tension.  
Relación del transformador de tensión.

Pulse output: kWh per pulse.  
Pulsutgång: kWh per puls (0.01 = 100 pulsar per kWh).  
Impulsausgang: kWh pro Impuls.  
Sortie impulsions: kWh par impulsion.  
Salida pulsos: kWh por pulso.

Serial communication address.  
Adress vid seriell kommunikation.  
Serielle Kommunikationsadresse.  
Adresse de communication sériel.  
Dirección de comunicación serie.



#### ENGLISH

■ Transforming the instrument from DIN guide fitting to panel fitting and vice versa.

To remove the display unit, by means of a screwdriver of suitable dimensions, operate on slots (1 and 2) on the sides of the instrument, pressing the fastening tabs (3 and 4), then carefully remove (5) the display unit.

To transform the instrument from panel fitting to DIN guide fitting, rotate the measurement base from A to B.

To transform the instrument from DIN guide fitting to panel fitting, rotate the measurement base from B to A.

To insert the display unit, gently push it (6) in its seat, as shown in the images, until you hear the "clicks" of the elastic tabs (3 and 4) which signal the correct fitting in the slots (1 and 2).

#### ■ Green LED, fig. C 1

If the instrument is used as converter, that is without display unit, the green LED shows that the instrument is powered, if the LED flashes, it shows that the instrument is connected to the serial network and is communicating.

#### SVENSKA

■ Växla om instrumentet från att vara anpassat för montage på DIN-skena till ett anpassat för montage infällt i front.

För att lösgöra displayen, använd en lämplig skruvmejsel som passar i utfasningarna (1 och 2) på sidorna av instrumentet, tryck i låsklackarna (3 och 4) och lyft sedan försiktigt displayen från kapslingen.

För att omvandla instrumentet från anpassat för infällt montage till montage på DIN-skena, vänd kapslingen från läge A till B.

För att omvandla instrumentet från montage på DIN-skena till anpassat för infällt montage, vänd kapslingen från läge B till A.

För att montera displayen, tryck försiktigt in displayen i kapslingen (6) som bilder visar tills det klickar till i låsklackarna (3 och 4) som håller fast displayen i kapslingen (1 och 2), displayen är utformad så att den endast kan monteras rätt.

#### ■ Grön LED, fig. C 1

Om instrumentet används som en signalomvandlare, dvs utan display indikerar en grön LED att instrumentet har manöverspänning. Om grön LED blinkar indikerar det att instrumentet är anslutet till ett seriellt nätverk och att det kommunicerar.

#### DEUTSCH

■ Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel und umgekehrt.

Zur Herausnahme der Anzeigeneinheit, mit einem entsprechend großen Schlitzschraubenzieher durch die Ösen (1 und 2) an den Seiten des Geräts auf die Befestigungsungen (3 und 4) drücken und dann die Anzeigeneinheit vorsichtig herausziehen (5).

Zur Umwandlung der Gerätemontage von Tafel in DIN Schiene, die Messbasis um sich selbst von A auf B drehen.

Zur Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel, die Messbasis um sich selbst von B auf A drehen.

Zum Einsetzen der Anzeigeneinheit, diese (6) vorsichtig in das vorgehene Gehäuse schieben bis das "Klicken" der elastischen Befestigungsungen (3 und 4) zu hören ist, welches ihr korrektes Einrasten in den Verschlüssen (1 und 2) bedeutet.

#### ■ Grüne LED-Leuchte, Abb. C 1

Wenn das Gerät als Wandler verwendet wird, also ohne Anzeigeneinheit, zeigt die grüne LED-Leuchte die vorhandene Speisung an, bei ihrem Blinken zeigt die LED-Leuchte auch an, dass das Gerät an ein serielles Netz angeschlossen ist und gerade kommuniziert.

#### FRANÇAIS

■ Transformer l'instrument de montage en guide DIN en montage à panneau et vice-versa.

Pour enlever l'unité d'affichage, à l'aide d'un tournevis à coupe de dimensions adéquates, actionner les fentes (1 et 2) aux côtés de l'instrument en appuyant sur les languettes de fixation (3 et 4) puis extraire (5) avec soin l'unité display.

Pour transformer l'instrument de montage en panneau à guide DIN, tourner sur elle-même la base de mesure de A à B.

Pour transformer l'instrument de guide DIN à montage en panneau, tourner sur elle-même la base de mesure de B à A.

Pour insérer l'unité d'affichage, la pousser (6) délicatement dans le siège prédisposé comme les images sur le côté l'illustrent jusqu'à ce qu'on avertisse les "clics" des languettes élastiques de fixation (3 et 4) ce qui signifie l'encastrement correct de celles-ci dans les fentes (1 et 2) de fermeture.

#### ■ LED vert, fig. C 1

Dans le cas où l'instrument est utilisé en tant que convertisseur et donc sans unité display, le LED vert indique la présence de l'alimentation si le LED clignote, cela indique aussi que l'instrument est branché au réseau série et qu'il communique.

#### ESPAÑOL

■ Transformar el montaje a carril DIN en montaje a panel y viceversa.

Para retirar el módulo display, mediante un destornillador adecuado, accionar en las ranuras (1 y 2) a los lados del equipo presionando las lengüetas de fijación (3 y 4) y extrayendo (5) con cuidado el módulo display.

Para transformar el montaje en panel a montaje en carril DIN, gire sobre sí misma la base de A a B.

Para transformar el montaje a carril DIN en montaje a panel, gire sobre sí misma la base de B a A.


Para introducir el módulo display, empújelo (6) delicadamente en el hueco correspondiente, como ilustran las imágenes que aparecen a la izquierda, hasta que oiga los "clic" de las lengüetas de fijación (3 y 4) que indican que se han introducido correctamente en los orificios (1 y 2) de cierre.

#### ■ LED verde, fig. C 1


En caso de que el equipo se use como convertidor, por lo tanto sin display, el LED verde indica que el equipo está alimentado, si el LED parpadea indica también que el equipo está conectado a la red en serie y que está comunicando.




## EM21 72D "3-phase Energy Meter"



IN/OUT



F=315mA



ENGLISH

## 6A System type selection 3P.n

- [1]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection.
- [2]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections

## 6A System type selection 3P

- [3]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection.
- [4]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections
- [5]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connections (ARON).
- [6]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-VT/PT and 2-CT connections (ARON)

## 6A System type selection 3P.1

- [7]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT connection (if the neutral is available the voltage connection can be realized to only 2-wire VL1 and N).
- [8]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connection.

## 6A System type selection 2P

- [9]- 2-ph, 3-wire, 2-CT connection.
- [10]- 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections

## 6A System type selection 1P

- [11]- 1-ph, 2-wire, 1-CT connection.
- [12]- 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT/PT connection

## Static output and serial port

- [13]- Opto-mosfet static output
- [14]- RS485 connection 2 wires [a]- last instrument, [b]- instrument 1...n, [c]- RS485/RS232 transducer.

(\*) NOTE: For a correct power supply of the instrument, the neutral must always be connected.

SVENSKA

## 6A, System typ 3P.n

- [1]- 3-fas, 4-ledare, obalanserad last, 3st strömutvärme.
- [2]- 3-fas, 4-ledare, obalanserad last, 3st strömutvärme och 3st spänningstransformatörer

## 6A, System typ 3P

- [3]- 3-fas, 3-ledare, obalanserad last, 3st strömutvärme.
- [4]- 3-fas, 3-ledare, obalanserad last, 3st strömutvärme och 2st spänningstransformatörer
- [5]- 3-fas, 3-ledare, obalanserad last, 2st strömutvärme (ARON).
- [6]- 3-fas, 3-ledare, obalanserad last, 2st spänningstransformatörer och 2st strömutvärme (ARON)

## 6A, System typ 3P.1

- [7]- 3-fas, 3-ledare, balanserad last, 1st strömutvärme (det räcker att endast ansluta VL1 och N för mätning av spänning).
- [8]- 3-fas, 3-ledare, balanserad last, 1st strömutvärme och 2st spänningstransformatörer

## 6A, System typ 2P

- [9]- 2-fas, 3-ledare, 2st strömutvärme.
- [10]- 2-fas, 3-ledare, 2st strömutvärme och 2st spänningstransformatörer





## 6A, System typ 1P

- [11]- 1-fas, 2-ledare, 1st strömutvärme.
- [12]- 1-fas, 2-ledare, 1st strömutvärme och 1st spänningstransformatör

## Pulsutgång och seriell port

- [13]- Opto-mosfet statisk utgång
- [14]- RS485 anslutning 2 ledare [a]- sista instrumentet, [b]- instrument 1...n, [c]- RS485/RS232 omvandlare.

(\*) NOTERA: För korrekt funktion av manöverspänning ska alltid nollledare vara anslutna och finnas tillgänglig.



[a]

[b]

[c]

PC

## [13]

## [14]

## [14]

## [c]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

## PC

## [13]

## [14]

## [a]

## [b]

## [c]

**SAFETY PRECAUTIONS**

**Read carefully the instruction manual.** If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired.

**Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

**Läs noga genom manuelen innan instrumentet används.** Om instrument används på ett av leverantörernas ej specificerat sätt kan det skydd instrumentet ger försämrats. **Underhåll:** försäkrar er att anslutningarna är korrekt inkopplade för att undvika mätfel eller skada på instrumentet. För att hålla instrumentet rent kan det torkas av med en lätt fuktad trasa, använd inga slipmedel eller lösningsmedel. Vi rekommenderar att instrumentet kopplas bort innan det rengörs.

**SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

**Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.** Sollte das Gerät nicht gemäß der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Beachten Sie den korrekten Anschluss aller Anschlussterminale um eine Beschädigung des Instruments zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Rated inputs:** System type: 3. Current type: not isolated (shunt inputs). Note: the external current transformers can be connected to earth individually. Current range (by CT): AV5 and AV6: 5(6)A. The "1(6)A" range is available but not in compliance with the MID. Voltage (direct or by VT/PT) AV5: 400VLL; AV6: 120/230VLL. **Accuracy (Display + RS485)** (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 to 62 Hz). AV5 model In: 5A, Imax: 6A; Un: 160 to 260VNL (277 to 450VLL). AV6 model In: 5A, Imax: 6A; Un: 40 to 144VNL (70 to 250VLL). Current AV5, AV6 models: from 0.002In to 0.2In: ±(0.5% RDG +3DGT). From 0.2In to Imax: ±(0.5% RDG +1DGT). Phase-neutral voltage in the range Un: ±(0.5% RDG +1DGT). Phase-phase voltage in the range Un: ±(1% RDG +1DGT). Frequency Range: 45 to 62Hz; resolution: ±1Hz. Active power ±(1%RDG +2DGT). Power Factor ±[0.001+1%(1.000 - "PF RDG")]. Reactive power ±(2%RDG +2DGT). Energies kWh: class B according to EN50470-1-3 and class 1 according to EN62053-21; kvarh: class 2 according to EN62053-23. In: 5A, Imax: 6A; 0.1 In: 0.5A. Start up current: 10mA. **Energy additional errors:** Influence quantities according to EN62053-21, EN50470-1-3, EN62053-23. **Temperature drift:** ≤20ppm/°C. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Display refresh time:** 1 second. **Display:** 2 lines 1st line: 7-DGT, 2nd line: 3-DGT or 1st line: 3-DGT + 3-DGT, 2nd line: 3-DGT. Type LCD, h 7mm. Instantaneous variables read-out 3-DGT. Energies: imported, Total: 6+1DGT (or 7 DGT). Overload status EEE indication when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 999; energies: 999 999.9 or 9 999 999 (positive only). The negative energy is neither metered nor subtracted. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0. **LEDs:** Red LED (Energy consumption) 0.001 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is <7; 0.01 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 7.0 < 70.0; 0.1 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 70.0 < 700.0; 1 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 700.0; Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. Green LED (on the terminal blocks side) for power on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only) blinking. **Measurements:** Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type: by means of external CT's. **Crest factor** In 5A ≤3 (15A max. peak). **Current Overloads:** continuous 6A, @ 50Hz. For 500ms 120A, @ 50Hz. **Voltage Overloads:** continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un. **Current input impedance**: 5(6)A < 0.3VA. **Voltage input impedance:** self-power supply power consumption: <2VA. **Frequency:** 45 to 65 Hz. **Key-pad:** two push buttons for variable selection and programming of the instrument working parameters. **Pulse output Number of outputs 1.** Type programmable from 0.01 to 9.99 kWh per pulses. Output connectable to the energy meters (kWh). Pulse duration ≥100ms < 120ms (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Output Static: opto-mosfet. Load V<sub>ON</sub> 2.5 VAC/DC max. 70 mA, V<sub>OFF</sub> 260 VAC/DC max. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring inputs. **RS485 type Multidrop, bidirectional (static and dynamic variables).** Connections 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the instrument. Addresses 247, selectable by means of the front keypad. Protocol MODBUS/JBUS (RTU). Data: Dynamik (läs): variabler för fab och system. Statisk (läs och skriv): alla parametrar för konfiguration. Data format: 1 start bit, 8 data bit, ingen paritet, 1 stopp bit. Baud-rate: 9600 bits/s. Kapacitet att driva 1/5 enhetslast. Maximalt 160 enheter på samma slunga. Isolation m ha opto-kopplare, 4000 VRMS utgång till mättingång. **Omsättning för transformatorer:** Spänning VT (PT) 1.0 till 99.9 / 100 till 999 / 1.00k till 6.00k. Den maximala mätaffekten får inte överstiga 210 MW beräknat utifrån maximal ström och spänning. Den maximala omsättningen VT x CT är 48.600. För att installationen skall uppfylla MID får den maximala effekten inte överstiga 25 MW. **Drifttemperatur:** -25°C till +55°C (-13°F till 131°F) (relativ luftfuktighet från 0 till 90% icke kondensande vid 40°C) enligt EN62053-21 och EN62053-23. **Förvaringstemperatur:** -30°C till +70°C (-22°F till 158°F) relativ luftfuktighet <90% icke kondensande vid 40°C) enligt EN62053-21 och EN62053-23. **Installations kategori:** Kat. III (IEC60664, EN60664). **Insulation (for 1 minute)** 4000 VRMS between measuring inputs and digital output. **Dielectric strength** 4000 VRMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. **EMC** According to EN62052-11. Electrostatic discharges 15kV air discharge; Immunity to irradiated test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz; Electromagnetic fields test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz; Burst on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conducted disturbances 10V/m from 150KHz to 80MHz. Surge on current and voltage measuring inputs circuit: 6kV; Radio frequency suppression according to CISPR 22. **Standard compliance:** safety IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrolgy EN62053-21, EN62053-23, MID "annex MI-003". Pulse output DIN43864, IEC62053-31. Approvals: CE. **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: 2,4 x 3,5 mm. Min./Max. screws tightening torque: 0,4 Nm / 0,8 Nm. **Housing:** dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel and DIN-rail. **Protection degree front IP50.** Screw terminals: IP20. **Weight:** approx. 400 g (packing included). **Self power supply** 18 to 260VAC (48-62Hz) (VL1-N). **Power consumption:** ≤20VA/1W.

**TEKNISK SPECIFICATION**

**Mätningångar.** Typ av system: 3. Mätningångar för ström: ej isolerade (shuntar). Notera: att de externa strömtillförandeerna jordas individuellt. Mätområde för ström (från transformator): AV5 och AV6: 5(6)A. Området 1(6)A finns tillgänglig med. infneffattas därför att området är skadat. **Underhåll:** försäkrar er att anslutningarna är korrekt inkopplade för att undvika mätfel eller skada på instrumentet. För att hålla instrumentet rent kan det torkas av med en lätt fuktad trasa, använd inga slipmedel eller lösningsmedel. Vi rekommenderar att instrumentet kopplas bort innan det rengörs.

**TECHNISCHE DATEN**

**Messeingänge.** Systemtyp: 3. Strommessung: nicht isoliert (Nebenschlusseingänge). Anm.: die externen Stromwandler können einzeln geerdet werden. Strombereich (Stromwandler) AV5 und AV6: 5(6)A. Der 1(6)A Bereich ist verfügbar, aber nicht MID konform. Spannung (direkt oder Spannungswandler) AV5: 400VLL; AV6: 120/230VLL. **Genaugkeit (Anzeige + RS485)** Nennstrom: siehe unten, Nennspannung: siehe unten (bei 25°C ±5°C, R.F. ≤60%, 48 bis 62 Hz). Modell AV5: 400VLL; AV6: 120/230VLL. **Genauigkeit (Anzeige + RS485)** In: voir plus bas, Un: voir plus bas (à 25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 à 62 Hz). Modèle AV5: 5A, Imax: 6A; Un: 160 à 260VNL (277 à 450VLL). Modèle AV6: 5A, Imax: 6A; Nennspannung: 160 bis 260VNL (277 bis 450VLL). Stromtyp AV5, AV6: fråns 0.002In till 0.2In: ±(0.5% RDG +3DGT). Från 0.2In till Imax: ±(0.5% RDG +1DGT). Fas-noll spänning inom området Un: ±(0,5% RDG +1DGT). Fas-fas spänning inom området Un: ±(1% RDG +1DGT). Frekvens: 45 till 62Hz; upplösning: ±1Hz. Aktiv effekt ±(1%RDG +2DGT). Effektfaktor ±(0,001+1%(1.000 - "PF RDG")). Reaktiv effekt ±(2%RDG +2DGT). Energier kWh: class B according to EN50470-1-3 and class 1 according to EN62053-21; kvarh: class 2 according to EN62053-23. In: 5A, Imax: 6A; 0.1 In: 0.5A. Start up current: 10mA. **Energie additional errors:** Influence quantities according to EN62053-21, EN50470-1-3, EN62053-23. **Temperaturdrift:** ≤20ppm/°C. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Display refresh time:** 1 second. **Display:** 2 lines 1st line: 7-DGT, 2nd line: 3-DGT or 1st line: 3-DGT + 3-DGT, 2nd line: 3-DGT. Type LCD, h 7mm. Instantaneous variables read-out 3-DGT. Energies: imported, Total: 6+1DGT (or 7 DGT). Overload status EEE indication when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 999; energies: 999 999.9 or 9 999 999 (positive only). The negative energy is neither metered nor subtracted. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0. **LEDs:** Red LED (Energy consumption) 0.001 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is <7; 0.01 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 7.0 < 70.0; 0.1 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 70.0 < 700.0; 1 kWh by pulse if CT ratio x VT ratio is ≥ 700.0; Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. Green LED (on the terminal blocks side) for power on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only) blinking. **Measurements:** Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type: by means of external CT's. **Crest factor** In 5A ≤3 (15A max. peak). **Current Overloads:** continuous 6A, @ 50Hz. For 500ms 120A, @ 50Hz. **Voltage Overloads:** continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un. **Current input impedance**: 5(6)A < 0.3VA. **Voltage input impedance:** self-power supply power consumption: <2VA. **Frequency:** 45 to 65 Hz. **Key-pad:** two push buttons for variable selection and programming of the instrument working parameters. **Pulse output Number of outputs 1.** Type programmable from 0.01 to 9.99 kWh per pulses. Output connectable to the energy meters (kWh). Pulse duration ≥100ms < 120ms (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Output Static: opto-mosfet. Load V<sub>ON</sub> 2.5 VAC/DC max. 70 mA, V<sub>OFF</sub> 260 VAC/DC max. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring inputs. **RS485 type Multidrop, bidirectional (static and dynamic variables).** Connections 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the instrument. Addresses 247, selectable by means of the front keypad. Protocol MODBUS/JBUS (RTU). Data: Dynamik (läs): variabler för fab och system. Statisk (läs och skriv): alla parametrar för konfiguration. Data format: 1 start bit, 8 data bit, ingen paritet, 1 stopp bit. Baud-rate: 9600 bits/s. Kapacitet att driva 1/5 enhetslast. Maximalt 160 enheter på samma slunga. Isolation m ha opto-kopplare, 4000 VRMS utgång till mättingång. **Omsättning för transformatorer:** Spänning VT (PT) 1.0 till 99.9 / 100 till 999 / 1.00k till 6.00k. Den maximala mätaffekten får inte överstiga 210 MW beräknat utifrån maximal ström och spänning. Den maximala omsättningen VT x CT är 48.600. För att installationen skall uppfylla MID får den maximala effekten inte överstiga 25 MW. **Drifttemperatur:** -25°C till +55°C (-13°F till 131°F) (relativ luftfuktighet från 0 till 90% icke kondensande vid 40°C) enligt EN62053-21 och EN62053-23. **Förvaringstemperatur:** -30°C till +70°C (-22°F till 158°F) relativ luftfuktighet <90% icke kondensande vid 40°C) enligt EN62053-21 och EN62053-23. **Installations kategori:** Kat. III (IEC60664, EN60664). **Insulation (for 1 minute)** 4000 VRMS mellan mätningång och ström. **Dielektrisk styrka** 4000 VRMS under 1 minut. **Brunskjutning:** CMRR 100 dB, 48 till 62 Hz. **EMC** Enligt EN62052-11. Elektrostatisk urladdning: 15kV luftladdning; Immunitet mot besträlad: test utfört med strömm: 10V/m från 80 till 2000MHz; Sprängtålighet: 30V/m från 80 till 2000MHz; Sprängtålighet: 4kV. Immunitet för ledande störningar 10V/m från 150KHz till 80MHz. Korttidsöverbelastning: på kretsar för mätning av ström och spänning: 4kV; för "L"-extern manöverspänning: 1kV; Påverkan av radiofrekvenser enligt CISPR 22. **Upplysta standarder:** Säkerhet: IEC60664, IEC61010-1 EN60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrolgy EN62053-21, EN62053-23. MID "annex MI-003". Pulse output DIN43864, IEC62053-31. Approvals: CE. **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: 2,4 x 3,5 mm. Min./Max. screws tightening torque: 0,4 Nm / 0,8 Nm. **Housing:** dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel and DIN-rail. **Protection degree front IP50.** Screw terminals: IP20. **Weight:** approx. 400 g (packing included). **Self power supply** 18 to 260VAC (48-62Hz) (VL1-N). **Power consumption:** ≤20VA/1W.

**SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

**Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.** Sollte das Gerät nicht gemäß der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Beachten Sie den korrekten Anschluss aller Anschlussterminale um eine Beschädigung des Instruments zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

**CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE**

**Puissances nominales:** type de réseau: 3 type de courant: non isolé (entrées dérivées). Note: les transformateurs de courant externe peuvent être branchés à la masse séparément. Gamme de courant (par TC) AV5 et AV6: 5(6)A. La gamme "1(6)A" est disponible mais non conforme à la MID. Tension (directe ou par TT/TP) AV5: 400VLL; AV6: 120/230VLL. **Précision (Écran + RS485)** In: voir plus bas, Un: voir plus bas (à 25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 à 62 Hz). Modèle AV5: 5A, Imax: 6A; Nennspannung: 160 bis 260VNL (277 bis 450VLL). Modèle AV6: 5A, Imax: 6A; Nennspannung: 160 à 260VNL (277 à 450VLL). Modèle AV6 In: 5A, Imax: 6A; Un: 40 à 144VNL (70 à 250VLL). Stromtyp AV5, AV6: fråns 0.002In till 0.2In: ±(0.5% RDG +3DGT). Från 0.2In till Imax: ±(0.5% RDG +1DGT). Tension phase-neutre sur la gamme Un: ±(0.5% RDG +1DGT). Tension phase-phase sur la gamme Un: ±(1% RDG +1DGT). Fréquence gamme: 45 à 62Hz; résolution: ±1Hz. Énergie active ±(1%RDG +2DGT). Facteur de puissance ± [0,001+1%(1.000 - "PF RDG")]. Énergie réactive ±(2%RDG +2DGT). Energies kWh: classe B selon EN50470-1-3; classe 1 selon EN50470-1-3 och klass 2 enligt EN62053-21; kvarh: klass 2 enligt EN62053-23. In: 5A, Imax: 6A; 0.1 In: 0.5A. Start upp ström: 10mA. **Energie additionnelles erreurs:** Influence quantities according to EN62053-21, EN50470-1-3, EN62053-23. **Temperaturdrift:** ≤20ppm/°C. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Uppdateringshastighet av display:** 1 sekund. **Display:** 2 rader: 1:a raden: 7-siffror, 2:a raden: 3-siffror eller 1:a raden: 3-siffror + 3-siffror, 2:a raden: 3-siffror. Typ LCD, h 7mm. Momentanae variabler avgöras med. **Widerstandsmessung:** 10mA. **Zusätzliche Energiefehler:** erreicht überschreitungsabhängig (abhängig von der Anzahl der übersteigenden Werte). **Temperaturbewegung:** ≤200ppm/°C. **Ablaststruktur:** 1600 Ablastpunkte/s bei 50Hz 1900 Ablastpunkte/s bei 60Hz. **Erneuerungszeitanzeige:** 1 Sekunde. **Anzeige:** 2 Linien 1. Linie: 7 stellig, 2. Linie: 3 stellig oder 1. Linie: 3 stellig + 3 stellig, 2. Linie: 3 stellig. Art LCD, Höhe 7mm. Anzeigen von Momentanmessgrößen 3 stellig. Energien insgesamt aufgenommen: 6+1 stellig Überlastungsanzeige EEEE Anzeige wenn der gemessene Wert die obere Grenze für die Energieüberschreitung überschreitet (Messeingangsmaximalwerte). Min. momentane Variablen: 0; energi 0.0. **LED RÖD LED** (Energiförbrukning) 0.001 kWh per impuls om CT ratio x VT ratio är <7; 0.01 kWh per impuls om CT ratio x VT ratio är ≥ 7.0 < 70.0; 0.1 kWh per impuls om CT ratio x VT ratio är ≥ 70.0 < 700.0; 1 kWh per impuls om CT ratio x VT ratio är ≥ 700.0; Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. **Grön LED** (vid skruvanslutningarna) indikerar för manöver på (fast) och status för kommunikation: RX-TX (om RS485 finns tillgänglig) (blinking). **Mätmetod:** TRMS på distorsionerade sinussignaler. Typ av anslutning: med externa transformatorer. **Crest factor** In 5A ≤3 (15A max. top). **Maximal ström:** kontinuerligt 6A @ 50Hz. **Errektiv spänning:** 1600 Ablastpunkte/s bei 50Hz 1900 Ablastpunkte/s bei 60Hz. **Errektiv ström:** 10mA. <